Minera Panamá, S.A.

Dirección de Asuntos Públicos y Comunidades

REPORTE MISION COMUNITARIA

Tipo de informe	Inspección al área de tanques de almacenamiento acueducto en Los Molejones.
Programa	Desarrollo Comunitario
Nombre de Proyecto	Construcción acueducto Los Molejones.
Fecha	05 de mayo de 2017
Hora de salida	1:00 Pm.
Hora de regreso	4:00 pm.
Lugar	Los Molejones.
Coordenadas	
No. de part. MPSA	2
No. de part. Socios	
No. de part. externos	2
Nombre de Part. MPSA	Icel Salas – Rene Sanchez
Nombre de Part. Socios	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	Comunidad
Nombre de Organización Externos	N/ A
Escrito por	Icel Salas
Objetivo de Misión	Verificar la ubicación del tanque de almacenamiento, sí cumple con la seguridad para continuar los trabajos.
Acciones	Se realiza inspección al área para verificar.
Resultados	Se verifico y se comprobó que no hay anomalías ni ojos de agua en el sitio, puede continuarse con los trabajos.
Seguimiento	Ver con la contratista el tema de colocar unos gaviones y se informara a la comunidad.

Fotos (Favor de adjuntar no más de tres):

Minera Panamá, S.A.

Dirección de Asuntos Públicos y Comunidades

REPORTE MISION COMUNITARIA